

N/A

### CDCV857DGG

Part Number: CDCV857DGG  
 ຜູ້ຜະລິດ / ຍີ່ຫໍ້: N/A  
 ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP  
 Datasheets:  
 ສະຖານະຂອງ RoHS: Lead free / RoHS Compliant  
 ເຮືອຈາກ: ຮົງກົງ  
 ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



[REQUEST FOR QUOTATION](#)

ຮູບພາບອາດຈະເປັນຕົວແທນ.  
 ເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດສຳລັບລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ.

### ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງ CDCV857DGG

PART NUMBER	CDCV857DGG
ຜູ້ຜະລິດ	N/A
ລາຍລະອຽດ	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ແຜ່ນຂໍ້ມູນ	
VOLTAGE-SUPPLY	2.3 V ~ 2.7 V
ປະເພດ	PLL Clock Driver
PACKAGE DEVICE SUPPLIER	48-TSSOP
SERIES	-
ອັດຕາສ່ວນ - ຂາເຂົ້າ: ຜົນໄດ້ຮັບ	1:10
ການຫຸ້ມຫໍ່	Tube
PACKAGE / CASE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
ຜົນໄດ້ຮັບ	Clock
ຊື່ອື່ນໆ	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
OPERATING TEMPERATURE	0°C ~ 85°C
ຈຳນວນວົງຈອນ	1
MOUNTING TYPE	Surface Mount
ລະດັບຄວາມອ່ອນແອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL)	2 (1 Year)
ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INPUT	Clock
ຄວາມຖີ່ - ສົ່ງສຸດ	200MHz
DIVIDER / MULTIPLIER	No/No
DIFFERENTIAL - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
BASE PART NUMBER	CDCV857

### Related Tags

CDCV857DGG	ຕົວແທນ ຈຳ ໜ່າຍ CDCV857DGG	ຜູ້ສະ ໜອງ CDCV857DGG
ລາຄາ CDCV857DGG	ຮູບ CDCV857DGG	ຮູບພາບ CDCV857DGG
ເອກະສານຂໍ້ມູນ CDCV857DGG PDF	CDCV857DGG ດາວໂຫລດ Datasheet	ເອກະສານຂໍ້ມູນ CDCV857DGG
ຫຼັກ CDCV857DGG	ຊື້ CDCV857DGG	ຊື້ CDCV857DGG
CDCV857DGG	ຜູ້ສະ ໜອງ	ຕົວແທນ ຈຳ ໜ່າຍ

### ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

<p><b>CDCV857DGGRG4</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  ໃນສາງ: 5405 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCVF111FNG4</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC                  ໃນສາງ: 5389 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCV857DGGG4</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  ໃນສາງ: 4677 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCV857BGQLR</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA                  ໃນສາງ: 4617 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCV857BIDGGR</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  ໃນສາງ: 16291 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCV857BDGGRG4</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  ໃນສາງ: 22822 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCVF111FNR</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC                  ໃນສາງ: 7790 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCV857BIDGGRG4</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP                  ໃນສາງ: 19369 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCV857DGGR</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP                  ໃນສາງ: 5363 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCV857BIDGGG4</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP                  ໃນສາງ: 8726 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CDCV857BIDGG</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP                  ໃນສາງ: 10910 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CDCVF111FN</b>                  ຜູ້ຜະລິດ: N/A                  ລາຍລະອຽດ: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC                  ໃນສາງ: 6603 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

